

Poralakú kalyhacsempe-fugázó

FELHASZNÁLÁS:

A felület előkészítése:A kályhat lehetőleg szárító fűtes után fugázzuk. A hézagokat ki kell tisztítani, és a port nedves szivaccsal el kell távolítani. Nagyon porozus kerámia lapok esetén a hézagokat tiszta vízzel nedvesítsemeg.

A keverék elkészítése: A PALEFLEX port folytonos keverés közben öntse egy tiszta, a por súlyára számított 23-30%-nyi vizet tartalmazó edénybe. Keverje sima állagig. Bedolgozás előtt várjon 2-3 percet, majd röviden keverje át ismét a habarcsot. A keveréket az elkészítéstől számított 1 óra belül fel kell használni.

A nyers habarcs hő és mészálló szinezőpasztával vagy oxid porfestékkel átszínezhető, maximum 100 g szárazanyagtartalommal rendelkező szinezőanyag 2 kg fugázóra számítva.

A fugázóhabarcs bedolgozása: A hézagokat töltsse ki a PALEFLEX péppel, meggyőződve arról, hogy a hézagokban a fugázóhabarcs egyenletes és tökéletesen tömör. A felesleges PALEFLEX-et még friss állapotban távolítsa el!

Befejező műveletek: Amikor a keverék elveszítette képlékenységét, és mattá vált, általában 10-20 perc múlva, megnedvesített kemény szivaccsal tisztítsa le a felesleges PALEFLEX-et. A szivacsot gyakran öblítse ki úgy, hogy két külön vödröt használ, az egyiket a letisztított fugázóhabarcs kiöblítésére, a másikat pedig – amely tiszta vizet tartalmaz, – a szivacs ismételt kiöblítésére.

Ha a tisztítást túl korán kezdi a hézagokból a fugázóhabarcsot részben kiszedheti, ezért annak színe egyenetlené válhat. Ha túl későn kezdi és a habarcs már megkeményedett, a felületet csak mechanikus módszerrel lehet letisztítani, ami a csempelap megkarcolásával járhat. A felületről az utolsó Paleflex fátyolt tiszta, száraz ronggyal törölheti le. A végső tisztítás után, amennyiben a felületen még mindig vannak Paleflex maradványok, ezek eltávolítására ecet alkalmazható, legkorábban 10 nappal fugázást követően.

Száradási idő: A kályha nagyjából 24 óra elteltével lassan felfűthető. Széles fugák esetében 14 napon át is tarthat a száradás. A túlfűtést kerülni kell.

Eszköztisztítás: Megszilárdulás előtt az anyag vízzel eltávolítható. Megszilárdult anyagot csak mechanikus módon távolíthatjuk el.

Tárolás: A PALEFLEX anyaga nedvességre érzékeny, ezért nedvesség hatásától védve, hűvös, száraz helyen kell tárolni. A bontatlan PALEFLEX -et fél éven belül kell felhasználni. A megbontott anyagot víztől és levegőtől zártan kell tartani.

Egészségre és biztonságra vonatkozó intézkedések:

A PALEFLEX mint minden cementes anyag, irritatív. A biztonsági adatlap utasításai szerint kell eljárni.

Hulladékkezelés: Háztartási hulladékkal nem ártalmatlanítható. Az el nem használt maradékot betonkeveréshez kell felhasználni, vagy vízzel habarccsal kell keverni (vigyázat: a cementkeverékek vízzel lugosan reagálnak), hagyni, hogy megkőssön, majd a megkeményedett habarcsot építési törmelékként kell ártalmatlanítani.